

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель рабочей группы
Начальник территориального отдела
Западного округа МСДиСП СО


С.Б.Кияшко

И.О. Фамилия (подпись)

« 20 » апреля 20 21 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от « 20 » апреля 2021г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ИСКРА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
(КОРРЕКЦИОННЫЙ)

(полное юридическое наименование объекта)

юридический адрес: 446026, г. Сызрань, ул. Декабристов, 34;

фактический адрес: 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, д.44, т.(8464)354605.

тел./факс (8464) 33-33-20, тел. (8464) 33-33-58 e-mail: syzrandetdom@mail.ru

директор – Вера Андреевна Ковтонюк

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: город Сызрань.
2. Ведомственная принадлежность: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
3. Вид деятельности: Социальное обслуживание, организация временного проживания.
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: Областная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

экз. 80/719

5. Объем предоставляемых услуг: Количество обслуживаемых /день - 55 чел., вместимость – 55 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, фундамент бетонный, перекрытия ж/б плиты, стены наружные — крупно-панельные бетонные плиты, стены внутренние — кирпичные гипсолитовые, бетонные, кровля — рулонная, количество этажей — 2, материал лестниц — бетон. (отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: Центральный вход - 2 шт; основных входов- 5шт; запасных входов- 8 шт; ВСЕГО: 15

8. Год постройки: 1989

9. Год последней реконструкции: не было

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	550,0 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	остановка «Космос», автобус №№ - 1,5,10,13, 35,55,65,144		
Наличие переходов на пути следования от остановки	<u>есть</u> , нет		
Регулируемые переходы	<u>есть</u> , нет	со звуковой сигнализацией	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>есть</u> , <u>нет</u>		
Внеуличные переходы	<u>есть</u> , <u>нет</u>	с пандусом	<u>есть</u> , <u>нет</u>
		с подъемником	<u>есть</u> , нет
Тактильные указатели	<u>есть</u> , <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см – нет более 4 см -нет	Съезды с уклоном более 10%	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Открытые лестницы	<u>есть</u> , <u>нет</u>	Пандусы с уклоном более 8%	<u>есть</u> , <u>нет</u>
Поручни на лестницах	<u>есть</u> , нет	Поручни на пандусах	<u>есть</u> , нет

Изменения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О		
	Информация об объекте		есть	К, О, С		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	есть	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4,5 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0x1,8м	2,5м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	есть	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	есть	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0,6м	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	нет	К, С, О	Не требуется	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К,С,О	Не требуется	
	Места отдыха**	Наличие	нет	К,О	Создание	
I. 3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	40,0м	К,О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Нет	К	Создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6х 3,6 м	Нет	К	Установка	
1 А. Открытая лестница- нет						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	нет	О,С	-	
	Марш лестницы между площадками	3-12ступеней	-	О,С	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О,С	-	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О,С	-	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О,С	-	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О,С	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О,С	-	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0\text{м}$	-	О,С	-	
	высота поручней	0,9м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3\text{ м}$	-	О,С	-	
1.5. Пандус на рельефе- есть						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8\text{м}$	$\leq 0,6\text{м}$	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^{\circ}$	$\leq 5^{\circ}$	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3\text{ м}$	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	К	-	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5\text{ м}$	-	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5\text{ м}$	-	К	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка на повороте пути движения в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	-	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1 . Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,2			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	2,4x1,5 м	О,С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О,С		
	Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О,С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	есть	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.2. Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	О,С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О,С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О,С		
	высота поручней	0,9 м	-	О,С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О,С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3 м	-	О,С		
	разделительные поручни при ширине марша ≥4**	наличие	-	О,С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	≥1,0 м	нет	К	Установка	
	Угол уклона	≤ 5°	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤0,8 м	-	К		
	поручни с двух сторон:	наличие	-	К,О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0м	-	К,О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (нижний поручень)	0,7м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К,О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥0,3 м	-	К,О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		Не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥1,5м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К,О		
	Не скользкое покрытие	наличие	-	К,О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		Не требуется
	Звуковой маяк у входа**	наличие	есть	С		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	≥2,3 x 1,5 м при реконструкции — (1,5-1,8) x 2 м	1,5x2,5	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К,О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции — $\geq 0,9$ м	0,9м	К,О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента — $< 0,014$ м, общая высота — $\leq 0,028$ м	каждого эл.- 0,01м общая высота — $\leq 0,01$ м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	есть	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3. 1. Лестница на уровень 1 -го этажа- нет						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О,С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О,С		
	на высоте	0,9 м	-	О,С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О,С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О,С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа -нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0\text{м}$	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^{\circ}$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К,О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К,О		
	на высоте(нижний поручень)	0,7м	-	К		
	на высоте(верхний поручень)	0,9м	-	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3\text{м}$	-	К,О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	есть	К		
	Подъемник для инвалидов(при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие	нет	К		
	мобильный	наличие	нет	К		
3.3 Коридоры/ холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2\text{м}$	1, 8 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5\text{м}$	4,0x4,0 м	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты(ширина)	$\geq 1,0\text{м}$	-	К,О		Не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К,Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К,Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С		Не требуется
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	Реконструкция	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы.**	наличие	нет	Г	Реконструкция	
	Тактильная схема	наличие	есть	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К,О,С,Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения — не менее 1,2м	≥ 1 на этаж	есть на 1 этаже	О		
	для колясочников: глубина 1,5 м, ширина	≥ 1 на этаж	есть на 1 этаже	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1\text{м}$	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6м	есть	С		
	Опорные устройства	наличие	есть	С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	есть	С		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О,С		
	Контрастная маркировка	наличие	есть	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	есть	С		
	на высоте	0,9 м	0,9м и 0,45м	О		(поручни непрерывные с одной стороны)
	не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	есть	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже-нет (нет технической возможности)						
	Ширина марша	$\geq 1,0\text{м}$	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^{\circ}$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К,О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	0,6 м	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	0,4 м	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О,С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О,С		
	на высоте	0,9м	0,9м и 0,45м	О,С		(поручни непр-ные с одной стороны)
	не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	О,С		
	завершающие горизонтальные части поручней,внизу	≥0,3м	нет	О,С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С		
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.7 Лифт пассажирский – нет (нет технической возможности)						
	Кабина:		-			
	габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве – ≥1,5x1,7 м; для действующих объектов- ≥1,1x1,4м	-	К		
	ширина дверного проема	При новом строит-ве – ≥0,95 м; для действующих объектов- ≥0,8м	-	К		
	Зеркало**	наличие	-	К		
	Поручни**	наличие	-	О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г,С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № б/н						
	Ширина проема двери	≥0,9 м	0,9м	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К		
	Информация тактильная	наличие	есть			
	Информация визуальная контрастная	наличие	есть	К,О,Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8м	1,2 м	К		
	высота прописных букв**	≥0,025 м	0,025 м			
	Габариты зоны сидения(глубина)	≥1,2 м	1,2 м	К		
	Зона для кресла-коляски	≥1,5x1,5 м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К,О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____ - нет.						
	Ширина полосы движения в зоне обслуживания	≥1,2 м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4 Кабина индивидуального обслуживания № _____ - нет (примерочная, переговорная и т.д.)						
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	Место для сидения**	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)**	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5 Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	≥2%	2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥1,2м	1,5 м	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥2	нет	Г		
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	есть	Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	3,5x2,0м	К		Санузел общего пользования
	Знак доступности помещения	наличие	есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,2 м	К,О		
	Направление открывания дверей	наружное	есть	К		
	Кабины для инвалидов:		есть			
	количество кабин	> 1 шт.	1 шт.	К,О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,2 м	К,О		
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8м	1,9 м	К,О,С		
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	1,9 м	К,О,С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	есть	К,О		
	откидные поручни**	наличие	есть	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2м	есть	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О		
	Раковина:		есть			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,8м	К,О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	опорный поручень	наличие	есть	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К,О	Реконструкция	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К,О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,30 x 0,85 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О		
	зеркало поворотное	наличие	нет	К,О	Установка	
	писсуар на высоте от пола	≤ 0,4м или вертикальной формы	нет	К	Реконструкция	
	душевые:		нет		Реконструкция	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9x1,5м	-	К,О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	≥ 0,48 x 0,85 м	-	К,О		
	опорный поручень	наличие	-	К,О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	есть	К,О		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства предоставления услуги информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К,О,Г	Установка	
	Надписи:	наличие	нет	К,О,Г	Установка	
	размещение на высоте	≥ 1,5м и ≤ 4,5м	-	К,О,Г		
	высота прописных букв	≥ 0,075м	-	К,О,Г		

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	освещенность	наличие	-	К,О,Г	Установка	
	указатели, пиктограммы:	наличие	-	К,О,Г		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К,О,Г		
	высота прописных букв	≥ 0,075м	-	К,О,Г		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	есть			
	высота размещения	1,3-1,4м	1,4 м	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	есть	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	есть	С		
	Текст фоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	Установка	
	телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С,Г	Установка	
	таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте(АВ)	наличие	нет	К		Нет технической возможности
	речевые информаторы и маяки	наличие	есть	С		
	звуковой маяк у входа (динамик с радиостанцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	есть	С		
	световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г		Не требуется

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К,С,О		Не требуется
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		Не требуется
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	-	Г		

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – ДУ

Так как:

1. Территория, прилегающая к объекту: Отсутствуют места отдыха, Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, бордюры требуют замены в месте съезда с тротуара на проезжую часть. Необходимо выполнить разметку и установить знак для стоянки автомобилей инвалидов.

Имеются: указатели направления движения, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации. Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров не требуют ремонта. Имеются знаки доступности для инвалидов.

2. Входная группа: Имеется: тактильная информация об объекте, звуковой маяк у входа, рельефные полосы, контрастная маркировка, ступеней. Нет возможности расширить дверной проем входной двери размером 0,9 м.

3. Пути движения на объекте: Имеется: пиктограммы, тактильная схема; создана рифленая полоса на участках пола перед поворотами и перед дверьми, имеется переносной пандус.

4. Зона оказания услуг: Имеется визуальная, контрастная и тактильная информация.

5. Санитарно-бытовые помещения: санузел общего пользования на 1 этаже переоборудован с учетом требований для МГН, в том числе: установлен знак доступности, имеются тактильная маркировка и направляющие, опорные поручни, крючки для костылей.

6. Средства информации и телекоммуникации: отсутствуют средства информации о предоставляемых услугах услуг с цифрами, буквами по Брайлю. Имеются: звуковой маяк у входа, речевые информаторы и маяки, пиктограммы.

*Член рабочей группы по проведению
паспортизации объектов в сфере
социальной защиты населения:*

Председатель Сызранской городской
общественной организации
Самарской областной организации
Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское общество
инвалидов»:




(Е.М.Шарыгина)

подпись

Представитель организации:

Специалист по охране труда ГКУ СО
«ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»


_____ (Л. А.Харитоновна)
подпись

Приложения

1. Фотоматериалы по объекту - на 7 л.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.





туалет на 1 этаже



туалет на 1 этаже







ИТОГО:

В документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 27 (двадцать семь)
листов

Директор _____

В.А.Ковтонюк

